

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальные решения с ТСП
8	<b>Все зоны и участки</b>	работы по оборудованию зон недоступных для инвалидов, расширение дверного проёма и установка поручней в санузле, организация альтернативной формы обслуживания там, где невозможны технические решения

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**4.2.** Период проведения работ: июль - август

в рамках исполнения плана мероприятий по адаптации и повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» на 2019 - 2024

**4.3** Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации повышение значений показателей доступности для инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) полная доступность основных структурных элементов объекта.

**4.4.** Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет.

**4.5.** Информация размещена (обновлена) на сайте: МБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» [www/plastdetyeps.ru](http://www/plastdetyeps.ru)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «28» мая 2019 г.
2. Акта обследования объекта № 01 от «28» мая 2019 г.